


Za instalaciju nove slike, isključeni kontroler mora se staviti u boot mod spajanjem kratkospojnika X105 i spajanjem računala putem micro-USB konektora X501.



rpiboot windows exe može se preuzeti s poveznice [Windows installer](#).

Zatim slijedite upute:

1. Preuzmite instalacijski program [Windows installer](#) ili [build rpiboot from source](#).
2. Dvaput kliknite na instalacijski program da biste ga pokrenuli. Ovim se instaliraju upravljački programi i alat za pokretanje. Ne zatvarajte prozore za instalaciju upravljačkih programa koji se pojavljuju tijekom postupka instalacije.
3. Ponovno pokrenite računalo
4. Spojite IO ploču na napajanje. Windows bi trebao otkriti hardver i konfigurirati potrebne upravljačke programe.
5. Na CM4 i novijim uređajima, odaberite Raspberry Pi - Mass Storage Gadget - 64-bit iz izbornika Start. Nakon nekoliko sekundi, Compute Module eMMC ili NVMe pojavit će se kao USB uređaj za masovnu pohranu. Ovo također pruža konzolu za otklanjanje pogrešaka kao gadget serijskog porta.
6. Na CM3 i starijim uređajima odaberite rpiboot. Dvaput kliknite na RPiBoot.exe da biste ga pokrenuli. Nakon nekoliko sekundi, Compute Module eMMC trebao bi se pojaviti kao USB uređaj za masovnu pohranu.